

Gegenstand: Starterscheibe**Betroffen:** Motoren der Baureihe
L 2400 EB 1.AD**Anlaß:** Änderung des Starterscheibenwerkstoffes.**Dringlichkeit:** Ab sofort.**Maßnahmen:** Die bisherige Starterscheibe wird gegen eine Starterscheibe aus Leichtmetall ausgetauscht.
Bei bereits in Betrieb befindlichen Motoren wird die alte Starterscheibe bei der nächsten werksseitigen Reparatur bzw. Überholung ausgetauscht.**LBA anerkannt am:**

15. Nov. 1993

Bearb.: Schardt

Ersetzt Ausgabe vom: 03.09.91

Blatt: 1

Gepr.: 

Ausgabe: 01.12.92

von 1 Blatt