

**Gegenstand:** Generator**Betroffen:** Alle Motoren der Baureihe:**SL 1700 EA****Anlaß:** Bisweilen auftretende Störungen von Funkgeräten sowie Lieferschwierigkeiten der Herstellerfirma des Generators Ducati Typ 610.**Dringlichkeit:** ohne**Maßnahmen:** Der Generator Ducati 610 T/N: 17.11.021 wird durch den Generator Ducellier 7532 T/N: 17.11.020 A ersetzt. Ebenso wird ein neuer Spannbügel und Spannbügelhalter verwendet.**Bemerkung:** Die Leistung des Motors bleibt unverändert. Das Gewicht des Motors erhöht sich um 0,82 kg. Der Generator Ducellier 7532 wird mit einem separaten Regler geregelt. Fordern Sie den geänderten Schaltplan beim Zellenhersteller an.**LBA anerkannt am:** 05 April 1977

Bearb.: Welbhoff

Ersetzt Ausgabe vom:

Blatt: 1

Gepr.:

Ausgabe: 14.03.77

von 1 Blatt