

**Gegenstand:** Kraftstoffschläuche

**Betroffen:** Alle Motoren der Baureihen:

**L 1700**  
**L 2000**  
**L 2400**

**Anlaß:** Die bisher eingesetzten Kraftstoffschläuche sind für die Verwendung bleifreier Kraftstoffe ungeeignet.

**Dringlichkeit:** Bei Verwendung verbleiteter Kraftstoffe - ohne, bei Verwendung bleifreier Kraftstoffe - bei der nächsten 50 h - Kontrolle

**Maßnahmen:** Die werksseitig montierten Kraftstoffschläuche werden ab sofort in einer Qualität geliefert die die Verwendung bleifreier Kraftstoffe zulässt. Bereits ausgelieferte Kraftstoffschläuche an Motoren die unter Beimischung von AVGAS 100 LL mit bleifreien Kraftstoffen betrieben werden, müssen ersetzt werden. Bei Motoren die ausschließlich mit verbleiteten Kraftstoffen betrieben werden, ist ein Wechsel der Kraftstoffleitungen nicht notwendig. Zusätzlich empfehlen wir, sich beim Hersteller der Zelle über die Eignung der evtl. zellenseitig verwendeten Kraftstoffschläuche für den Betrieb mit bleifreien Kraftstoffen zu informieren.

**Bemerkung:** Die neuen Schläuche sind äußerlich an einer Crimphülse (zwischen Schlauch und Feuerschutzüberzug) an beiden Schlauchenden zu erkennen.

LBA anerkannt am:



*[Handwritten signature]*  
 08. Aug. 1995

Bearb.: Stolinski

Ersetzt Ausgabe vom:

Seite: 1

Gepr.: *[Handwritten signature]*



Ausgabe: 24.06.95

von 1 Seiten