

Gegenstand: Steuerungseinheit ECU

Betroffen: Alle Motoren der Baureihe:
L 2400 EF, DF, ET, DT

Anlaß: Einstellung der Produktion der bisher verwendeten ECU, Typ: PI 038, Teile-Nr.: 250.127.400.000

Dringlichkeit: keine

Maßnahmen: Die ECU Typ: PI 038, Teile-Nr.: 250.127.400.000 wird ab sofort durch die ECU Typ, PI 048, Teile-Nr.: 250.127.405.000 ersetzt.

Achtung: Bei Anwendung der ECU Typ PI 048, Teile-Nr.: 250.127.405.000 ist der Stecker T1 mit der Zündspule T2 und der Stecker T2 mit der Zündspule T1 zu verbinden. Bei Motoren mit Doppelzündung ist dieses an beiden Zündkreisen durchzuführen.

Zulassung: Diese Technische Mitteilung wurde im Rahmen der Verfahren des LBA anerkannten Entwicklungsbetriebes Nr.: LBA.NSD.006 zugelassen.