

Gegenstand: Turbolader**Betroffen:** Motoren der Baureihe**L 2400 ET, DT****Anlaß:** Die Fertigung des bisher verwendeten Turboladers 250.173.100.000 ist eingestellt worden**Dringlichkeit:** ohne**Maßnahmen:** Ab der Werknummer 1031 werden Motoren der obengenannten Baureihe mit dem Turbolader 250.173.101.000 ausgerüstet.

Bei Reparaturfällen kann der bisherige Turbolader nicht mehr instand gesetzt werden und muss gegen die neue Variante getauscht werden. In diesen Fällen müssen die Anschlussleitungen für Abgas, Schmieröl und Kühflüssigkeit modifiziert werden.

Bei Verwendung des Turboladers 250.173.101.000 beträgt der Ladedruck bei Vollast 41 InHg und bei maximaler Dauerleistung 39 InHg.

Adresse / Bezug: Limbach Flugmotoren GmbH & Co. KG, Kotthausener Str.5, 53639 Königswinter, Germany
Tel: 02244-92010, Fax: 02244-920130, www.limflug.de**Zulassung:** Diese Technische Mitteilung wurde im Rahmen der Verfahren des EASA anerkannten Entwicklungsbetriebes Nr.: EASA.21J.270 zugelassen.

Bearb.: Stolinski

Ersetzt Ausgabe vom:

Seite: 1 von 1 Seiten

Gepr. + Freig.:

Ausgabe: 23.01.06

Reg.-Nr.: 036